



**MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Humánerőforrás Igazgatóság**

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.

■ Telefon: 511-3460 ■ Fax: 511-4850 ■ [www.mavcsoport.hu](http://www.mavcsoport.hu)

**Barsi Balázs**  
elnök

**Mozdonyvezetők Szakszervezete**

Budapest

Bácskai utca 11.

1145

Iktatószám: 17494/2021/START

Tárgy: MOSZ válaszevél

Ügyintéző: dr. Gódor Barbara

Telefon: +36303919148

**Tisztelt Elnök Úr!**

2021. június 25. napján megküldött levelére az alábbiak szerint válaszolok:

Sajnálattal olvastam a Mozdonyvezetők Szakszervezetének a vezetőállásokon tapasztalt állapotokról írt levelét, mellyel kapcsolatban kollégáim megvizsgálták a jelenlegi helyzetet.

Dacára annak, hogy a 2000-es évek elejétől 10 + 25 db villamosmozdony, 123 + 40 villamos motorvonat és 31 db dízel motorvonat került beszerzésre, melyek megfelelnek az Önök jogos igényeinek és a kor követelményeinek, elmondható, hogy a MÁV-START Zrt. járműparkja előregedett, mely következtében nehezen tudunk megfelelni az elvárt munkakörülményeknek. A 2000-es években korszerűsítésen, nagyjavításon átesett járművek többségén, de azon túlmenően forgóváz cserékkel egybekötve a vezetőállásokra klímaberendezések, hűtőszekrények kerültek beszerelésre, valamint az oldalablakok hővédő fóliával lettek ellátva.

Az Önök által felvetett munkakörülményeket befolyásoló eszközök/berendezések vizsgálata és működőképes állapotban tartása karbantartási utasításban, vagy egyéb technológiában van rögzítve. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy

- mivel a naprolók közlekedésbiztonsági szerepet látnak el, ezért kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. Sajnos egy-két esetben találtak enyhén sérült, de a közlekedésbiztonságot nem befolyásoló naprolót, amiket szükség esetén a karbantartó személyzet javítja, B és V4 jelű karbantartások során kötelezően cserélik. Jellemzőbb hiba a naprolók magasságbeállításával, illetve annak rögzítésével van,
- a vezetőállás oldalablakok hővédő fóliáit sérülés esetén cserélésre kerülnek,
- a hűtőszekrényeket, hűtőládákat a tisztítási utasításnak megfelelően kell tisztítani függetlenül attól, hogy azok műhelyi dolgozók, vagy alvállalkozók által kerülnek elvégzésre. Az alvállalkozók esetében több esetben észlelték a nem megfelelő minőségű tisztítást, amit kollégáim a műhelyekben szóvá is tettek.
- A klímaberendezések megkapták a tavasszal kötelezően elvégzett felülvizsgálatot és az tisztításra kerültek. A fenntartásba bevont járművek 78%-a klímaberendezéssel felszerelt. Az eseti hibáktól eltekintve (melyek természetesen éppen ott és akkor megnehezítik a mozdonyvezetők munkakörülményeit) – figyelembe véve az egy és két vezetőállásos járműveket a klímaberendezések 95%-a üzemképes.

A karbantartások során nem megfelelő hatékonyságúnak bizonyult klímák esetében azok javításra kerülnek (pl. töltet csere), de az elmúlt 2 hétben tapasztalt kiemelkedően forró napok miatt előfordulhat, hogy azokat a mozdonyvezetők nem érezték hatékonynak.



Sorozat	Fenntartásba bevont db szám	Klimával felszerelve	Klíma üzemképes	Klíma nem üzemképes	Klímaegység a járműveken
431	169	149	148	1	298
432	55	55	54	1	110
433	30	30	30	0	60
460	29	11	11	0	11
470	10	10	10	0	20
480	25	25	25	0	50
630	52	51	49	2	102
408-3	3	3	3	0	3
418-1	34	14	11	3	28
418-3	21	21	20	1	42
438-2	2	2	2	0	2
448-4	34	34	30	4	34
478-2	34	34	30	4	34
478-3	26	26	25	1	26
628-3	34	34	31	3	68
0117-0	187	70	61	9	70
0127-4	19	19	15	4	19
0414-0	16	0	-	-	0
0424-0	2	2	0	2	2
0434-0	2	2	-	-	2
1136-1	1	1	0	1	2
1415-K	63	63	59	4	126
1415-P	60	60	57	3	120
1416-0	34	34	34	0	68
1425-0	8	8	7	1	16
1426-0	31	31	26	5	62
1815-0	16	16	16	0	32
8005-0	15	0	-	-	0
8005-1	9	0	-	-	0
8005-3	2	0	-	-	0
8005-4	55	37	25	12	37
8029-8	4	4	3	1	4
8055-8	25	25	17	8	25
8076-0	2	2	0	2	2
8076-2	6	0	-	-	0
<b>Összesen</b>	<b>1115</b>	<b>873</b>	<b>799</b>	<b>72</b>	<b>1475</b>

A karbantartó műhelyek felé rendelkezést adunk ki, hogy a mozdonyok csak megfelelő napróló magasság beállítással adhatók ki, a tisztítási utasításban foglaltakat maradéktalanul tartsák be, és gondoskodjanak a meghibásodott klímaberendezések mihamarabbi javításáról, szükség szerint cseréjéről.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2021.07.06.

Üdvözlettel:



**Kerékgyártó József**  
**Vezérigazgató**

